

INUNDACIONES EL EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL “PALOMERAS”

Hace escasos días, los compañeros del Centro Deportivo Municipal Palomeras nos comunicaban el lamentable estado en el que se encontraron el vestuario de personal tras las lluvias acaecidas durante la noche. Los escasos sumideros existentes no pudieron evacuar toda la cantidad de agua que entró, provocando inundaciones en los vestuarios, aunque éstas no fueron las únicas dependencias que sufrieron el estrago de las lluvias, puesto que la sala de máquinas (situada en el sótano y no en la planta baja como los vestuarios) también se vieron afectadas por las “cascadas de agua” que provenían de las dependencias superiores.



www.csit.es
91.594.39.22
91.594.39.95
91.594.39.87
csit@csit.es

ÚNETE A
NOSOTROS
EN:



+INFO.:



Desde **CSIT UNIÓN PROFESIONAL** denunciaremos el abandono que sufren los centros deportivos municipales por parte del Ayuntamiento de Madrid, que prefiere destinar fondos para mantener asesores y cargos de libre designación, antes que consignarlos a sufragar los deterioros que vienen soportando los centros deportivos.

¿Para cuándo se destinarán fondos a las instalaciones más antiguas para reparar y subsanar hechos como el sucedido?